

Kontrolle Filterkondensatoren

SBL Micro V2

Teileliste

BEC

BEC für 2 Servos

BEC für 4 Servos

Kontrolle BEC

Der Prozessor

Prozessor Teil 1

Prozessor Teil 2

Kontrolle Prozessor

Die Endstufe

Ansteuerung

Kontrolle
Ansteuerung

MOSFET's

Kontrolle
MOSFET's

Filterkondensatoren

Aufbau

Filterkondensatoren

Kontrolle

Filterkondensatoren

EMK Auswertung

Aufbau EMK

Kontrolle EMK

Restliche Teile

Fertigstellung

Aktuelles

Mit dem Multimeter prüfen, ob zwischen C14 und der Motorphase C (F3) ein Kurzschluß besteht

